


התמוטטות מיכלי תערוכת

דורך שפירא, מדריך לגידול בקר

המדובר בקורה עבה או באדן של מסילת ברזל, שאינם מאפשרים לגלגל להתקרב אל העמוד, ואם במקרה מתקרב הטורקטור יותר מדי אל המתקן הוא נדחה על-ידי הקורה ומחליק הצידה מבלי להיתקל בו.

מיתקן כזה נראה היטב בתמונה, שצולמה ע"י עופר קרול, במשק שבו עבד באנגליה ואשר בו פועל הסידור האמור בהצלחה רבה.



שני אדנים (ראה חיצים) להבטחת מסלול הנסיעה של הטורקטור

באחד המשקים בצפון הארץ, אירעה תקלה חמורה. העגלה המערבלת פגעה באחד ממיכלי התערוכת. המיכל, שקיבולו הוא 7 טון ואשר היה מלא, התמוטט וגרם בנופלו גם להתמוטטות המיכל השני, שהיה מלא אף הוא. שני המיכלים נפלו על העגלה וריסקו אותה כליל. המפעיל הצליח לקפוץ בעוד מועד הצידה ובנס לא נגרם אסון בנפש.

לאחר המקרה הסתבר שהפגיעה לא היתה חזקה, אולם התקלה אירעה בגלל שחוזקם של "רגלי" המיכל לא היה מספיק דיו, כדי לשאת משא בסדר גודל כזה. הן ניבנו מצנורות "3 דקים וחלודים. די היה במכה קלה יחסית בכדי שכל המבנה יתמוטט ויכרע תחתיו.

לאור המקרה האמור חושב אני לנכון להתריע על כך ולהזהיר את ציבור הבוקרים, על מנת למנוע הישנות מקרים דומים. בעת הבניה יש הכרח להתייעץ עם מהנדס או מומחה, להבטחת יציבות המבנה.

כדאי לקיים התיעצות זו גם לגבי מבנים קיימים, כאשר עלול להתעורר ספק בקשר ליציבותם. בנוסף לכך ברצוני להציע להתקין ליד ה"רגלים" של המיכלים מיתקן אשר לא יאפשר לעגלה או לטורקטור לפגוע בעמוד.

➔ 36

המעורר המוצע במשק שלכם:

- א. להשאיר את שיטת החליבה לצנצנות;
- ב. להכפיל את מספר יחידות החליבה, מכונה לכל עמדה;
- ג. להצטייד במערכת פעימה מרכזית;
- ד. לשפר את טיב החליבה על-ידי התקנת מסירי גביעונים;
- ה. להשלים את האוטומציה (משלוח חלב, שטיפת גביעים וחיטוי עטינים אוטומטיים);
- ז. לבצע שינויים במבנה.

שיפורים במבנה

במקום לרחוץ את עטין הפרה, יש לעשות מאמצים ולהפריד בינה להפרשותיה כדי שתבוא למכון החליבה כשהיא יבשה. זה יחסוך זמן ניקוי וישפר את האיכות הבקטריאלית של החלב. כדי להחיש את יציאת הפרות הכרחי להרחיב את חצר המצח ביציאה. קיימת אפשרות מצוינת לכך וכן יש לבדוק את האפשרות של הוספת עמדת חליבה משני צידי הבור.