


חלב שפיד



לקראת תקנון איכות החלב

עזרא שושני, זאב שצר, ה.מ.ב.

סדקים קטנים לאין ספור. בסדקים אלה מוצאים החידקים משכן אופטימלי להתרבותם. כדי למנוע זאת באה ההמלצה הנזכרת לעיל. את מוצרי הגומי האחרים כגון: צינורות האוויר מהמפעם אל הקומץ, צינורות החלב, אטמים וכ' יש להחליף מדי שנה. צינורות גומי פגומים ובלתי-תקינים אינם מאפשרים ייצור חלב באיכות סבירה! להחלפת מוצרי גומי אלה אין כלל מודעות ואנו מתריעים על כך.

ד. **משאבות ואקום:** אנו ממליצים על משאבת ואקום בעלת ספיקת אוויר של קרוב ל-100 ליטר לדקה עבור כל יחידת חליבה. ערך זה כולל את כל הדרישות לוואקום במערכת. אנו נתקלים בשימוש במשאבות אשר ספיקתם חלשה מנתון זה. החישוב הנכון הוא: מס' יחידות $\times 100 \text{ l/m}$ (ליטר/דקה) = ספיקת משאבת הוואקום ב"מ. ערך זה הינו המינימלי. הספק נמוך מזה גורם לבעיות בבריאות העטינים ובאיכות החלב כאחת.



דיווח למחשב

אל לך להשתמש מחדש במספר של בהמה אשר יצאה את העדר!

כניסת תקנון איכות החלב לתוקפו עומדת בפתח. אנו ערים לכך שהמשק המושבי עלול להיפגע בחומרה יתירה, וכדי להקדים תרופה למכה אנו מעלים בזאת הצעות מספר לפני המשק המושבי:

א. **התקנת מערכת שטיפה:** במשקים מושביים רבים, המצוידים בציוד החליבה מתוצרת אלפא לאוואל, מותקנת מערכת שטיפה AM-218 עם פולסטור שטיפה אשר לדעתנו לא יתאים לדרישות החדשות. מערכת זו הומלצה עד 3 יחידות בלבד. נראה לנו לרצוי שמשקים עם יותר מ-3 יחידות, יתקינו משחרר חלב המשמש גם כלי להפעלת מערכת השטיפה.

ב. **משחרר חלב:** במושבים ניכרת תכונה לרכישת מיכלי קרור. התקנת מיכלי קרור דורשת משחרר חלב. לפיכך אנו מציעים למשק אשר רוצה לשפר את ציודו להשקיע את כספו בהתאם לנתונים **ולא לחסוך** שלא במקום הנכון.

ג. **החלפת חלקי גומי:** במשקים מושביים רבים אנו מבחינים בחוסר התייחסות להמלצות ועדת ממשק חליבה. אנו חוזרים שוב על ההמלצות: בטנות יש להחליף לאחר כ-1000 שעות חליבה, או מוקדם יותר אם היצרן קובע זאת ובשום מקרה לא יאוחר מחצי שנה. אמנם תיתכן האפשרות שלא יובחנו כלל סדקים בבטנות, אך בבדיקה קפדנית יותר יימצאו