


# מבנים ומיכון



## על "המודרניזציה" המשתוללת

עובדיה גמיל – לשכת הדרכה, לכיש

- רווחת אצלנו דעה מוטעית שהפיכת שיטת החליבה במכונים, מחליבה לצנצנת לחליבה לקו, מצמצמת מחלות עטין ומשפרת את טיבו החלב.
- כתוצאה מכך החלו קיבוצים רבים וגם מושבים אחדים לשנות אח המכונים שלהם בקצב הולך וגובר.
- לצערי הרב, במרבית המקרים שינוי זה אינו מוצדק ואינו כדאי. יתר על כן, הוא מתבצע בצורה פרטיזנית ללא פיקוח, ללא התייעצות, ללא תקנון מינימלי ולפעמים גם ללא כל הגיון. פשוט שורר בנושא זה תוהו ובוהו.
- כל חברה, כל מרכיב וכל משק עושה כטוב בעיניו: העיקר הוא לנהות אחרי האופנה החדשה ולחלוב ישר לקו, אך בעצם חוזרים לאופנה הישנה.
- אזכיר כאן משגים חמורים שנעשו בשינוי מכונים ושדווקא הם – השיפורים כביכול – עלולים להגביר את מחלות העטין ולהוריד את רמת טיב החלב, כלומר להביא למצב הנוגד את זה אשר לו ציפו.
1. הארכת דרך החלב מהעטין לקו החלב ויצירת ירידות ועליות שגורמות לאי יציבות ואקום על הפטמות;
2. המשכת ביצוע החליבה בוואקום של 38 ס"מ כספית כמקדם, שהוא גבוה לחליבה לקו;
3. קוטר צינור אספקת הוואקום למשחרר קטן יותר מאשר קוטר צנרת החלב;
4. התקנת מיכל זרז ללא כל אפשרות לפתיחתו לשם בדיקה וניקוי;
5. חיסול דליי הלחות;
6. התקנת צנרת ואקום בעלת שיפועים הפוכים, ללא ניקוז וללא אפשרות של ניקוי;
7. חיבורים לא מתאימים לצנרת הנירוסטה של החלב שגורמים להצטברות חלב ושאינם ניתנים לניקוי;
8. מיקום המשחרר בבור סגור ללא איזורור וללא ניקוז, עם גישה קשה לטיפול ולניקוי, בלתי מתאים ובלתי ראוי לקבלת חלב;
9. צנרת שטיפה שאינה מתאימה מבחינת הספציפיקציה;
10. מערכת פעימה: משקים רבים, בעוברים משיטת הפעימה האינדיווידואלית לשיטת חליבת הפעימה המרכזית, טעו טעויות חמורות בהתקנה המונעות שיפועים, אפשרויות של ניקוי, קביעת אורך צנרת הפעימה וכו'.
- ★
- לפני זמן לא רב היו רוב המכונים בארץ אחדים ובעלי סטנדרטים מקובלים וניתנים לפיקוח סביר, ואילו היום נתקלים במכונים רבים בתשלובת של פריטים מחברות שונות וחיבורים מיותרים והמצאות אשר לעולם לא אושרו תקנית.
- הכרחי לשים מיד קץ להשתוללות המסוכנת הזו, לפני שיהיה מאוחר מדי, ותאמינו לי שלא "כל חדיש או חדש הוא טוב".

