

קורס ניהול רפת של DAIRY WORK

הוא בא מהתחום, הוא וטרינר במקצועו והוא עבד ברפתות גדולות בארה"ב. היכולת שלו להתמודד עם הרפתנים בנושאים יום-יומיים שיפרה את הצגת הדברים והעברתם.

כאשר חזרתי מהקורס שיניתי את גישתי לאירגון העבודה ברפת:

* המבנה האירגוני של הצוות נבנה לפי צורכי העבודה ולא לפי האנשים הקיימים.

* הוקמו מחלקות לכל תחום ברפת.

* לכל מחלקה מונה אחראי.

* נבנו נוהלי עבודה לכל מחלקה.

* נבנו נוהלי עבודה עבודה לכל מהלך ברפת, מטיפול בהמלטה ועד לירידה בחלב במכון. גם היום אנו בונים בכל פעם נוהל מחודש לתחום שלא עבדנו עליו עד היום.

רציתי לשתפכם בשיטת הניהול שרפת קציר וקשת עובדת בה היום. לאחר כנס הרפתנים שנערך באשקלון נשארנו כ-20 איש במלון, רפתנים ומדריכי שה"מ, כדי לעבור את הקורס בהדרכתו של טום פורמן שהוזמן לארץ על ידי ש.ח. מהנדסים וקולין לוצוף. אני חייב לציין שמראש באתי עם הרגשה לא טובה לגבי הקורס, גם בגלל המחיר הגבוה וגם בגלל התאריך שגרם לי לא להיות ברפת שבוע שלם. מכיוון שאני מעריך יעילות בעבודה, הרגשתי חוסר בידע, חוסר בקורסים לניהול ברמה גבוהה ברפתות בארץ. החלטתי לשנס מותניים לעשות את המאמץ ולעבור את הקורס. אני יכול להגיד לכולכם שההחלטה היתה נכונה ביותר. טום פורמן הוא מרצה משכמו ומעלה,



סככת הפרות – רביצה והאבסה; יש שלוש כאלה, כ"א לכ-200 ראש (צולם בראשית אוגוסט 2002).

נוהלי עבודה ברפת "קציר וקשת"

סדר החליבה לפי קבוצות: 6, 1, 3, 4, 2, 5.

חליבת בוקר מתחילה בשעה 03:00

חליבת צהרים מתחילה בשעה 11:00

חליבת ערב מתחילה בשעה 18:45

יום עבודה חולבים:

חולב בוקר

02:30	03:00	07:00	08:00	10:30
	07:00	08:00	10:00	
מגיע לעבודה	חולב בוקר	נקיונות מכון	נקיונות מכון	מסיים עבודה

חולב צהרים


09:00	09:00	11:00	15:00	17:00
	10:00	15:00	17:00	
מגיע לעבודה	עושה ארוחת בוקר	חולב צהרים	עבודות, המלטות טיפולים	מסיים עבודה
הולך לצרכניה				

חולב ערב

18:00	18:00	18:45	23:00	24:30
	18:45	23:00	24:30	
מגיע לעבודה	עבודות, המלטות טיפולים	חולב ערב	המלטות	מסיים עבודה

תצפית המלטות

24:30	02:30	05:00	07:00	15:00	17:00	18:00
02:30	05:00	07:00	15:00	17:00	18:00	24:30
אין תצפית	חולב בוקר	הזנה	אחראי יניקה	חולב צהרים	אין תצפית	חולב ערב



סככת הטיפולים שבין מכון החליבה וסככות הפרות.

נוהלי מכון החליבה

סיום חליבה:

- כיבוי שטיפה דבוקתית.
- שטיפת קמצים ותליית קמצים נקיים על המתלה.
- חיבור נעצים לקומץ.
- ריקון רליזרים מחלב.
- דחיפת מים בסוף קו.
- ריקון רליזרים ממים.
- דחיפת אויר במערכת מרליזרים.
- כיבוי מכון חליבה.
- החלפת צינור בטנק חלב למצב שטיפת מכון ושטיפת פיית הכניסה לטנק חלב.
- סגירת ברז על רליזרים בקו חלב.
- פתיחת קווי ואקום למצב שטיפה.
- הפעלת שטיפת מכון.
- סיבוב קירוב בקבוצות.
- סגירת קבוצות.
- בדיקת המלטות.

הכנת מכון לחליבה:

- סיבוב קירוב אוכל.
- בדיקת המלטות.
- הבאת קבוצה 6 וקב' 1 לחליבה.
- בדיקה במחשב לאיזה טנק חולבים וחיבור צינור למצב חליבה.
- פירוק נעצים של שטיפת קמצים.
- הורדת קמצים על הבמה.
- סגירת שני קווי ואקום בשני הרליזרים.
- פתיחת ברז על צינור חלב ברליזר.
- הנעת מכון חליבה.
- הרמת קמצים וכיבוי שטיפה בחזיתות.
- הפעלת שטיפה דבוקתית.



נקיונות לאחר חליבה:

- שטיפת במוות.
- שטיפת בור חליבה.
- שטיפה במסדרון מכון והורדת מים.
- שטיפת חצר המתנה עד לקו ממטרות ראשון.


טיפול בדלקות עטין

סימנים:

1. התראה במכון על עליה במוליכות.
2. התראה במכון על ירידה בחלב.
3. עטין קשה.
4. עטין אדום, חם וכואב.
5. הפרשות חלב מימי, או גושי גבינה או שרוכי שמנת.

אופן לקיחת דגימה:

1. לקחת מבחנה סטרילית.
2. להחזיק את המבחנה בזווית חדה כלפי הפסמה.
3. להחזיק את הפקק ביד, לא על הרצפה.
4. להוציא צליפים מחוץ למבחנה ורק אחר כך לצלף למבחנה צליף אחד ארוך.
5. לסגור מיד את המבחנה מס' כוונה, תאריך ושם.
6. לרשום על המבחנה מס' פרטי הפרה, רבע נגע, מצב התחלבה.
7. לשמור בקירור או בהקפאה.
8. לדאוג להוריד את הדגימה לצמת, תחתית איסוף.
- 9.



לדוגמה ר"ב כמה דפי דוגמה לנוהלי שעות העבודה ונוהלי חליבה.
נשמח לענות על כל שאלה או לארח את כל מי שמעוניין לבקרנו ברפת.
ושוב תודה לש.ח. מהנדסים ולקולין לוצוף על אירגון קורס זה בארץ ובתקווה להמשך.

רן גלעד

מנכ"ל קציר וקשת
שותפות כללית

היום לאחר חצי שנה של עבודה בשיטה זאת, ברור מאליו שהיא שיטה טובה מאד.
הבסיס הוא שכל רפת יכולה לבנות לעצמה את הנוהלים הנוחים לה לפי אמונתה, יכולתה והחלטותיה, אם בשיטת חליבה או שיטת טיפול לפרה כזאת או אחרת. נגמרו התירוצים לא ידעתי, שכחתי, או לא בדיוק הבנתי. יש תמיד אל מי לפנות ולברר נקודות בעייתיות. אני מאמין שהצלחנו לשפר את רמת התקשורת בין הדרישות שלנו ברפת לבין העובדים עצמם.



בכרוז השנה החדשה
אנו מברכים את כל
העוסקים בענף

בשננו ובשם חברת האם בהולנד
בשנת כיתות, קיצימה וחלון

ללי ישראל (מערכות חליבה רובוטיות) בע"מ

E-mail: lanslot@netvision.net.il

גרנות ד.נ. עמק חפר 38100

טל. 04-6321552 פקס. 04-6321489 טלפון נייד: 050-250905

