

חלקים שיוחלפו במקרה הצורך:
תחתית לצנצנת המשאבה
(מכסה) — מס' 1—951293
זווית גומי מתחת לצנצנת
חליבה — מס' 80—7271093
צינור גומי "1" (מהצנצנת לצינור
אקריליק) — מס' 7271199
חיבור אויר (בצינור
אקריליק) — מס' 80—952604
תושבת לצנצנת החליבה — מס' 80—7271104
זווית 180° מעל לצנצנת
המשאבה — מס' 80—951521
צינור גומי $1\frac{1}{4}$ — מס' 26425
צנורות אקריליק, זווית 90° ורקורדים.

צנצנות חליבה עם כיול לקוי (בק"ג שלמים,
בליברות, או בלי כיול), בטנות וצינורות חלב
קצרות שנמדדו לאורכם אחרי תקופת שימוש
קצרה.

הספקת החלפים תאריך זמן-מה ונודיע למש-
קים כשהציוד יתקבל. בינתיים — על כל משק
שאיננו בו תקלות הנ"ל, להודיע לסוכן על כך
ולחזיר העתק להתאחדות.

חי הברון
ה.מ.ב.

תיקון טעות דפוס

ברשימתו של חי הברון שפורסמה בחוברת
87—88, חלה טעות בעמוד 38, ויש לתקן כדלהלן:
במקום VP—9—5, צריך להיות VP—9—S.

אחרת ויש לקוות שבזה נפתור את הבעיות. מובן
שבהסכם זה נכללים רק חלקים כאלה שקלולם
לא נגרם עקב התקנה לקויה או טיפול בלתי
תקין. על המשק יהיה להחזיר לסוכן כל חלק
שיוחלף (אגב: יש להחזירו במצב נקי!). כדי
לאפשר החזרת חלקים מסויימים, יהיה צורך
להרכיב קודם לכן חלק חדש במשק; לכן יחוייב
המשק אצל הסוכן במחיר החלקים האלה ויזכה
שוב, עם החזרת החלקים הלוקיים. החלפת צינור
רות אקריליק תיעשה אך ורק ע"י אינסטלטור,
והוא יישלח עם כל החומרים הדרושים לכל
משק, ויבצע את העבודה על חשבון החברה.
החברה אחראית לקומביין במשך שנת ההפעלה
הראשונה.

חלקים שיוחלפו בכל מקרה:

דלי לחות, ליד צנצנת
המשאבה — מס' 1—951821
צינור גומי — מס' 2—956663
חיבורי חלב בצינור
אקריליק — מס' 80—951916
חיבור אקריליק (מצינור החלב
לצינור השטיפה) — מס' 81—952434
ברז ניקוז החלב במשאבת
החלב מס' 20313 *
ידיות "דופלאקס" — מס' 75—7271077
לוחיות לנ"ל — מס' 55—7271077

* חלקים אלה יסופקו ע"י "גירוסטה" ועל המשק
לשלם רק את הפרש המחיר שבין החלק החדש לבין
המקורי.

ידיעות נוספות על השימוש בזירמה קפואה

בחודש נובמבר דיווחתי מעל דפי "משק הבקר והחלב" על הנסיון המבוצע ב"השרות להזרעה"
בשיטת ההקפאה בכופתיות. בינתיים נתקבלו תוצאות ראשונות.

בחודש נובמבר הפעלנו שני איזורים אך ורק בזירמה קפואה. באיזורים אלו הוזרעו 813 פרות
בתוצאה של בלתי חוזרות 60—90 יום כדי 64,1%. באותו חודש הוזרעו בשאר איזורי העבודה 4,153
פרות עם שיעור של בלתי חוזרות 60—90 יום כדי 53,1%.

בינואר ביצענו באיזור הנגב 700 הזרעות בכופתיות ובחודש פברואר פעלו שני איזורים נוספים
בשיטה זו. אנו מקווים לסיים עד חודש אפריל את מיכסת 3000 ההזרעות בשיטה זו. כמו כן בתוכניתנו
להזריע בחודשים הקשים מבחינת ההתעברות, אוגוסט-ספטמבר, כ-2000 פרות בזירמה שתוקפא בעונת
מארס-אפריל, מתוך הנחה שבדרך זו אפשר יהיה למנוע את ההשפעה הקשה של העונה על ההתעברות.
בנובמבר 1967 נוכל איפוא לסכם את תוצאות הנסיון כולו, כשמאחורינו 5000 הזרעות בכופתיות.

דן קלי

השרות להזרעה מלאכותית

בית-דגן, פברואר 1967