

זוטות בחליבה

עזרא שושני

מובאים להלן תוצאות הספירה של החודשים האחרונים:

ספירת חידקים	תאריך הבדיקה
5,000	17.4
8,000	20.4
10,000	22.4
10,000	23.4
10,000	1.5
80,000	11.5
13,000	20.5
16,000	7.6
13,000	16.7
25,000	19.7
7,000	14.8
30,000	21.8

יצויין שתוצאות אלו הושגו במשק אף שאין החולבים מקפידים במיוחד בהרכבת גביעי המכונה על עטינים נקיים ויבשים.

גשורי
מערבת גשורי בע"מ
GESHURI
תכשירים וטרנריים
ותוספות מזון
יסודות קורט מיוצבים ומכולטים
כולל יוד מיוצב לשימוש בעגלות מערב.
תמיסות ניקוי וחיטוי לציוד חליבה.
תל מונד, אזור התעשייה
טל. 052-61566 מינקוד: 40600

בעת האחרונה, משקים רבים עוברים למערכת קרוך ישיר במיכל החלב. במספר משקים נתקלתי בבעיות של נקיון המיכלים. אנשי קיבוץ רביבים חיפשו ומצאו דרכים לפתרון הבעיה.

ממטרות עליות

מערכת השטיפה של מיכלי החלב בנויה ממערכת הזרקה בלחץ אשר מוחדרת למיכל החלב דרך ברו החלב. פיזור המים במיכל החלב אינו מושלם כנראה ובשל כך אין ניקוי מושלם. דבר זה מאלץ שטיפה ידנית מדי מספר ימים. הפתרון: הותקנו 2 ממטרות על גבי מיכל החלב.

"ניפל" כניסת החלב

החלב נכנס למיכל החלב דרך ניפל שנמצא במרכז המיכל. ניפל זה אינו מתנקה במערכת השטיפה המחזורית, כי הוא מצוי בדרך כלל אחרי הברז התלת דרכי, ויש צורך לנקותו באופן ידני מדי יום. הפתרון: מי השטיפה מועברים דרך הברז התלת דרכי ודרך הניפל במקביל למעבר דרך הממטרות. מי השטיפה מועברים באמצעות משאבות החלב אל צינור החלב אשר דרכו מובל החלב למיכלית. צינור החלב מתחבר אל הקו אשר מפלג את המים אל שתי הממטרות ואל הברז התלת דרכי.

כדי להבטיח מניעת מעבר מי השטיפה אל מערך החליבה, הותקנה מערכת התראה המונעת ניקוי מחזורי של מיכל החלב כאשר הברז התלת דרכי אינו במצב הנכון.

במיכל החלב הותקנו גם אלקטרודות המכתיבות הפעלת המדחסים בהתאם לכמות החלב במיכל.

חיטוי מערכת החליבה לפני החליבה

פירסומים אחדים מצביעים על כך שישנה חשיבות לחיטוי מערכת החליבה לפני החליבה (ראה "משק הבקר והחלב" 173). בקיבוץ בית אלפא נהוגה שיטה זו כבר תקופה ארוכה. מאז שהוחל בחיטוי המערכת ירדו כמעט כל ספירות החידקים שבוצעו אל מתחת ל-50,000 וכראיה.